



## LOCTITE SUPER ATTAK VETRO 3G

### Descrizione del prodotto

Loctite® Super Attak Vetro è un adesivo cianoacrilato, con una speciale formula per incollare il vetro.

Natura chimica	Cianoacrilato n-butile
Aspetto	Trasparente, liquido
Viscosità	30-60 mPas
Pack	Flacone da 3g
Densità a 20° C	1.1 (g/cm <sup>3</sup> )
Sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Durata del prodotto a 20 °C	18 mesi (chiuso)

### Campi di applicazione / performance

LOCTITE® Super Attak Vetro è indicato per l'uso domestico e crea forti incollaggi di vetro con vetro e vetro con altri materiali come metallo o plastica. Gli incollaggi sono resistenti all'acqua e alla lavapiatti.

LOCTITE® Super Attak Vetro è ideato appositamente per incollare il vetro e non è dunque raccomandato come adesivo per materiali generici.

**Velocità di incollaggio:** adesione iniziale tra i 15 e 60 secondi a seconda del materiale.

**Forza dell'incollaggio:** (ISO 4587), tra 1.5 e 2.5 N/mm<sup>2</sup> in 12-24 ore a seconda del materiale.

### NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

[www.henkel.it](http://www.henkel.it)

[www.portalehenkel.it](http://www.portalehenkel.it)

### Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e combacianti
2. Pulire il vetro con acqua e lasciare asciugare del tutto. Evitare l'uso di detersivi durante la pulizia del vetro, poiché residui di questi potrebbero compromettere la qualità dell'incollaggio
3. Evitare il contatto con la pelle
4. Applicare un velo di LOCTITE® Super Attak Vetro solo su una delle due parti da incollare
5. Unire subito le due parti e tenerle congiunte facendo pressione per almeno un minuto
6. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo
7. Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak Vetro utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
8. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30° C e a un'umidità relativa minima al 30%
9. Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con uno straccio per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto

### Note

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Massima efficacia solo su incollaggi con materiali di vetro
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

